

### Cámaras de video vigilancia en el Cantón Cayambe

Las cámaras de video vigilancia del cantón están divididas en 4 grupos específicos que se detallan a continuación.

No.	PROPIETARIO	CANT.	CARACTERÍSTICAS
1	Cámaras del ECU-911 con sistema EASY 7, con antigüedad de <b>10 y 5 años</b>	14	El mantenimiento de las cámaras y del sistema le corresponde al ECU-911
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 cámaras sin señal por desconexión de fibra óptica</li> <li>• 3 cámaras con imagen distorsionada debido a que los equipos sobre pasan la vida útil</li> <li>• <b>Cámaras Operativas 9</b></li> </ul> <p>Los equipos son de mantenimiento y reparación exclusivos por la Institución SIS ECU 911</p>			
2	Cámaras del MINEDEC con sistema IVS, con antigüedad de <b>10 años</b>	8	El mantenimiento le corresponde la MINEDEC y el sistema maneja el ECU-911
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 cámaras sin señal por desconexión de fibra óptica</li> <li>• 1 cámara sin acceso a paneo manual por daño en la cinta móvil</li> <li>• <b>Cámaras Operativas 5</b></li> </ul> <p>Los equipos son de mantenimiento y reparación exclusivos por Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.</p>			
3	Cámaras del GADIP MC. Con megafonía IP, con antigüedad de <b>4 años, 3 meses</b>	27	El mantenimiento de las cámaras y manejo del sistema es del GADIP MC
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 cámaras sin señal por daños en la fibra óptica</li> <li>• 2 cámaras con imagen distorsionada debido a condiciones climáticas</li> <li>• 3 cámaras con daño debido a variación de voltaje y cortes de energía eléctrica.</li> <li>• <b>Cámaras operativas 19</b></li> </ul>			
4	Cámaras del GADIP MC. Con megafonía IP <b>nuevas 1 mes</b> , instaladas en el 2026	20	El mantenimiento de las cámaras y manejo del sistema es del GADIP MC
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cámaras Operativas 20</b></li> </ul>			
Total, de cámaras a nivel del cantón Cayambe con operatividad desde la sala Suboficial Francisco Méndez		<b>69</b>	El monitoreo se realiza en las instalaciones del cuerpo de bomberos Cayambe.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total, cámaras en funcionamiento <b>56</b></li> <li>• Total, cámaras sin señal <b>7</b></li> <li>• Total, cámaras con imagen distorsionada <b>6</b></li> </ul>			

La Sala Operativa de Despacho de Emergencias Sub. (b) Francisco Méndez mantiene la Interoperabilidad con el SIS ECU 911, mediante Resolución Nro. SIS-SIS-2025-0025-R del 19 de mayo de 2025.

22 cámaras pertenecientes al ECU 911 y al MINEDEC se encuentran enlazadas de manera directa al SIS ECU 911.

47 cámaras pertenecientes al GADIP Municipio de Cayambe se encuentran enlazadas al sistema municipal.